

DK: Betjeningsvejledning

Batteri

Denne vægt ledsges af et sædvanligt CR2032 batteri. Batteriholderen befinner sig på vægten underside. Inden den tages i brug første gang, skal isoleringsfolien fjernes. Vær venligst opmærksom på mærkningen for polaritet.

Oppstilling af vægten

Vær venligst opmærksom på, at vægten står vandret.

Vejning (ON)

Når vægten er tændt med med „ON/OFF/TARE“ - knappen, vises der først „8888“ på displayet. Vent venligst, indtil der vises et Nul. Først derefter burde vægten lægges på og vægtværdien aflæses.

Tillægsvejning (TARE)

Den tomme beholder (hhv. 1. vægtmængde) afvejes og vægten nulstilles igen ved fornyet tryk på „ON/OFF/TARE“ - knappen. Beholderen fyldes (hhv. 2. vægtmængde lægges på). Kun den tilførte nettovægt vil vises.

Afbrydelse (OFF)

Ved at trykke på „ON/OFF/TARE“ - knappen, indtil displayet slukkes. Automatisk afbrydelse med vægten i belastet eller ubelastet stand efter cirka 1 minut, såfremt der ikke foretages en vægtændring inden for denne tid.

Omskiftning af vægtenheder g, lb/oz, oz eller ml

Vægten kan vises i g, lb/oz, oz eller ml. Når der er tændt for vægten, tryk på „Unit“-tasten. Med et nyt tryk skiftes der mellem enhederne og den ønskede vægtenhed vælges.

Brugerkalibrering

Om nødvendigt kan vægten efterkalibreres. Ved tændt, ubelastet vægt trykkes samtidig på knapperne „ON/OFF/TARE“ og „0“, indtil der vises et hvilket som helst tal på displayet. Der vises en talværdi med eller uden fortregn. „ON/OFF/TARE“-tasten trykkes igen. Nu vises først „ZERO“ og derefter „5000“. Stil nu et 5 kg-kalibreringsløb på vægten og tryk på „ON/OFF/TARE“-tasten. Nu vises først „CAL“, så „PASS“ og efterfølgende „5000g“. Vigtigt: Vægten må ikke udskættes for rystelser eller luftstrømnninger under kalibreringen!

Forklaring af specielle symboler

1. Tænding

Efter at have trykt på „ON/OFF/TARE“- knappen, vises der først alle symboler. Det kan kontrolleres, at alle segmenter vises på upåklagelig vis. Den efterfølgende nulvisning meddeler, at vægten er klar til vejning.

2. Negativ visning af vægt

Der trykkes igen på „ON/OFF/TARE“- knappen.

3. Overbelastning

Hvis en påsat vægt er tungere end vægten tilladelige maksimalbelastning, vil der vises „EEEE“ på displayet.

4. Strømforsyning

Hvis der vises ━, så betyder dette, at batteriene er tomme.

Dette apparat er i overensstemmelse med kravene i henhold til EF-direktiv 90 / 384 / EØF. Henvisning: Usædvanlige elektromagnetiske påvirkninger (støjsendere ikke i nærheden) kan påvirke visningsverdiene. Etter at støypåvirkningen er over, kan produktet igen bruges i henhold til bestemmelser. Det er ikke tilladt å bruke vækten i kalibreringspliktig handel.

N: Brukerveiledning

Batteri

Det følger med vækten et kurant CR2032 batteri. Batteriommet befinner seg på vækten underside. Før førstegangs opstartning fjern isolasjonsfolien. Legg merke til kjennemerking av polaritet.

Oppstilling av vækten

Pass på at vækten står vannrett.

Veiling på (ON)

Etter innkopling med „ON/OFF/TARE“ - tasten vises først „8888“ i displayet. Vent til null kommer til syne. Først deretter legger du på vækten og leser av væktverdien.

Tarering (TARE)

Vei tom beholder (hhv. 1. vektmengde) og nullstill så vækten igjen ved å trykke „ON/OFF/TARE“ - tasten på nytt. Fyll beholder (hhv. legg på 2. vektmengde). Kun den tarerte nettovekten vises i displayet.

Avkopling (OFF)

Ved trykk på og holde inne „ON/OFF/TARE“ - tasten inntil displayet slukker. Automatisk avkopling ved belastet eller ubelastet vekt etter omtrent 1 minut, såfremt det innen denne tiden ikke skjer noen vektendring.

Omkopling av vektenheterne g, lb/oz, oz eller ml

Vekten kan oppgis i g, lb/oz, oz eller ml. Når vækten er på trykker du på tasten „Unit“. Ved å trykke en gang til kan du veksle mellom de ulike enhetene og stille inn ønsket måleenhet.

Brukerkalibrering

Hvis nødvendig, kan vækten etterkalibreres. Ved utkplet, ubelastet vekt trykk samtidig tastene „ON/OFF/TARE“ og „0“ inntil det kommer til syne et passende tall i displayet. Det dukker opp en tallverdi med eller uten et tegn foran. Trykk igjen på „ON/OFF/TARE“-tasten. Først står det „ZERO“ og derefter „5000“. Nå stiller du en 5kg-kalibreringsvekt på vækten og trykker på „ON/OFF/TARE“-tasten. Først står det „CAL“, derefter „PASS“ og til slutt „5000g“. Vækten er kalibrert på nytt.

Forklaring av spesialtegn

1. innkopling

Etter å ha trykket på „ON/OFF/TARE“- tasten kommer først alle symboler til syne. Du kan kontrollere om alle segmenter vises feilfritt. Null-visningen i forbundet med dette anviser at det er klart for veining.

2. negativ væktvisning

Trykk på nytt „ON/OFF/TARE“- tasten.

3. overlast

Hvis det legges på vækten en mengde som er tyngre enn væktens høyeste belastning, vises „EEEE“ i displayet.

4. strømforsyning

Hvis en ━ kommer til syne, betyr dette at batteriene er utbrukt.

Dette apparatet oppfyller kravene etter EF-direktiv 90 / 384 EØF. Henvisning: Usedvanlige elektromagnetiske påvirkninger (støyssender ikke i nærheten) kan påvirke visningsverdiene. Etter at støypåvirkningen er over, kan produktet igen brukes i henhold til bestemmelser. Det er ikke tillatt å bruke vækten i kalibreringspliktig handel.

CZ: Návod k obsluze

Baterie

K váze jsou přiloženy jedny baterie CR2032 běžného typu. Vybrání pro baterii se nachází na spodní straně váhy. Dbejte, prosím, označení pólování baterie. Před prvním uvedením do provozu odstraňte izolační fólie.

Instalace váhy

Dbejte, prosím, na to, aby váha stála vodorovně.

Vázení (ON)

Po zapnutí prostřednictvím tlačítka „ON/OFF/TARE“ se nejprve objeví v zobrazovacím poli displeje „8888“. Počkejte, prosím, až se objeví nula. Tepřve poté vložte vázený předmět a odečtěte naměřenou hodnotu.

Dovažování (TARE)

Zvažte prázdnou nádobu (případně 1. váhové množství) a opětovně stisknutím tlačítka „ON/OFF/TARE“ váhu zase nastavte na nulu. Nádobu napříte (případně přidejte 2. váhové množství). Nyní se zobrazí čistá váha přidaného předmětu.

Vypínání (OFF)

Prostřednictvím stisknutí a podržení tlačítka „ON/OFF/TARE“, až zhasne displej. Automatické vypnutí váhy se zatížením i bez zatížení zhruba po jednu minutu, jakmile během této doby nedojde ke změně zatížení.

Prepnutí mezi jednotkami hmotnosti g, lb/oz, oz nebo ml
Váha může ukazovat váhu v g, lb/oz, oz nebo v ml. Při zapnuté váze stiskněte tlačítka „Unit“. Dalším stisknutím můžete volit jednotky vážení a tím nastavit jednotku podle Vašeho přání.

Uživatelské kalibrování

V případě, že je to nutné, lze váhu dodačně kalibrovat. Když je váha vypnutá a nezatížená, stiskněte zároveň tlačítka „ON/OFF/TARE“ a „0“, dokud se v zobrazovacím poli displeje neobjeví nějaká číslice. Objeví se číselná hodnota bez nebo s přefázováním znakem. Stačí znova tlačítka „ON/OFF/TARE“. Objeví se nejdříve „ZERO“ a potom „5000“. Nyní postavte na váhu 5kg kalibrační závaží a stiskněte tlačítka „ON/OFF/TARE“. Nejdříve se objeví „CAL“ a potom „PASS“ a nakonec „5000g“. Váha je nyní nově kalibrována.

D: Genauigkeit

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß EU-Richtlinie 2014/31/EU. Jede Waage wird während des Fertigungsprozesses sorgfältig kalibriert und geprüft. Die Toleranz beträgt $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit (Temperatur-Bereich +5° bis +35° C). Bei fehlerhaften Anzeigen aufgrund von Beschädigungen, Fehlbedienung bzw. Gerätefehlern aller Art kann keine Haftung übernommen werden. Mangelschäden werden von der vorliegenden Garantie nicht umfasst. Haftung besteht auch nicht für entgangenen Gewinn oder resp. diverse Gebreken aan het apparaat kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Schade die door een gebrek of ontstaan valt niet onder deze garantie. Voorts wordt elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten voor koper resp. gebruiker wordt geleden.

NL: Precisie

Dit apparaat voldoet aan de eisen overeenkomstig de EG-richtlijnen 2014/31/EU. Elke weegschaal wordt tijdens het productieproces nauwkeurig gecalibreerd en gecontroleerd. De tolerantie bedraagt $\pm 0,5\%$ ± 1 digit (temperatuurbereik van +5° tot +35° C). Voor indicatifouten in verband met beschadigingen, verkeerde bediening resp. diverse gebreken aan het apparaat kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Schade die door een gebrek of ontstaan valt niet onder deze garantie. Voorts wordt elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten voor koper resp. gebruiker wordt geleden.

FIN: Tarkkuus

Tämä laite vastaa EY-direktiivissä 2014/31/EU esittelyjä vaatimukseja. Jokainen vaaka kalibroidaan ja tarkastetaan huolellisesti valmistusprosessin aikana. Toleranssin määrä on $\pm 0,5\%$ ± 1 numero (lämpötila-alue +5° - +35° C). Virheelliset näytökset ovat eristämättä vahingoittumisesta, virheellisestä käytöstä tai aiheutuvat vahingoittumisesta, virheellisestä käytöstä tai kaikenlaatuista laitevirheitä. Tämä takuu ei kata puitteellisuusvairoita. Emme myöskään otta vastuuta menetyistä liikevoitosta tai muista ostajan tai käyttäjän kärsimistä omaisuusvaihingoista. Emme myöskään otta vastuuta menetyistä liikevoitosta tai muista ostajan tai käyttäjän kärsimistä omaisuusvaihingoista.

GB: Precision

This device corresponds to requirements stipulated in 2014/31/EU. Every scale has been carefully calibrated and controlled during the production process. The tolerance is $\pm 0,5\%$ ± 1 digit (at Temperatures between +5° and +35° C). Incorrect display values due to damage attributable to improper handling, mechanical damage or malfunction is exempt from liability. Damages due to faults are also exempt from the guarantee. No liability is accepted for consequential damages or losses by the buyer or the user.

F: Précision

L'appareil est conforme aux prescriptions européennes 2014/31/EU. Chaque appareil est calibré et vérifié soigneusement à la production. La tolérance est de 0,5% +/- une division (température entre +5 et 35°C). Aucune responsabilité n'est engagée par une indication erronée due à un endommagement, mauvaise utilisation ou défaut de fonctionnement de toute sorte. Les préjudices consécutifs ne sont pas couverts par la garantie ci-jointe. La responsabilité n'est également pas engagée en cas de manque à gagner ou de tout autre préjudice financier occasionné à l'acheteur ou à l'utilisateur.

DK: Nøjagtighed

Apparatet opfylder kravene i EF-direktiv 2014/31/EU. Hver enkelt vægt er kalibreret og afgivet under fremstillingsprocessen. Toleransen udgør $\pm 0,5\%$ ± 1 digit (temperaturområde +5° til +35° C). Ansvaret fralægges i tilfælde af forkert visning som følge af beskadigelse, fejlbetjening hhv. apparatfejl af hvilken som helst art. Mangelskader er ikke omfattet af nærværende garanti. Ansvar for tabt avance eller andre økonomiske skader kan koperne hhv. brugerne heller ikke gøre gældende.

I: Precisione

Questo apparecchio è conforme alle esigenze previste dalla Direttiva 2014/31/EU. Ogni bilancia viene calibrata ed esaminata accuratamente durante la fase di produzione. La tolleranza è di $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit (limiti di temperatura da +5° fino a +35° C). In caso di errori di indicazione in conseguenza di danneggiamento, uso inadeguato o avaria di qualsiasi tipo non si assume alcuna responsabilità. Dannini in conseguenza di difetto dell'apparecchio non sono compresi nella garanzia. Anche per perdite di guadagno o altri danni finanziari del compratore o dell'utente non si assume responsabilità.

CZ: Přesnost

Tento přístroj splňuje požadavky EU-směrnice 2014/31/EU. Každá váha je během výroby starostlivě kalibrována a zkušena. Toleranca utgjør $\pm 0,5\%$ ± 1 digit (temperaturområde +5° bis +35° C). Ansvar fra skrives i tilfælde af fejl visning som følge af beskadigelse, fejlbetjening hhv. apparatfejl af hvilken som helst art. Mangelskader omfattes ikke av denne garantien. Kjøper hhv. bruker kan heller ikke kreve ansvar for tapt fortjeneste eller andre økonomiske skader.

E: Precisión

Este instrumento cumple con las exigencias de acuerdo a la directiva EG 2014/31/EU. Cada balanza es calibrada y revisada concientemente durante el proceso de fabricación. La gama de tolerancia es de $\pm 0,5\%$ ± 1 digit (temperatura de +5° a +35° C). En caso de errores de indicación en consecuencia de daños, uso inadecuado o avería de cualquier tipo. La presente garantía no incluye daños en defecto. No se asume tampoco responsabilidad alguna en caso de pérdidas de ganancia o otros daños patrimoniales de la parte compradora, o sea del usuario.

P: Precisão

Este aparelho corresponde aos pedidos 2014/31/EU conforme diretriz. Cada balança é calibrada cuidadosamente e testada durante o processo de produção. A tolerância chega a $\pm 0,5\%$ ± 1 Dígito (área de temperatura +5° até +35° C). Não responsabilizamos por defeitos como indicações erradas em base de danos, usos errados como também defeitos do aparelho de todo o tipo. Faltados não são incluídos pela garantia presente. Não existe responsabilidade nem mesmo para lucros perdidos ou outros fortuna-danos do comprador como também do usuário.