

DE: Bedienungsanleitung

Batterie

Der Waage liegen zwei handelsübliche AAA Batterien bei, die in das auf der Bodenplatte befindliche Batteriefach einzulegen sind. Bitte Polungskennzeichnung beachten!

Aufstellen der Waage

Achten Sie bitte darauf, dass die Waage waagerecht steht. Die Waage wurde vor der Auslieferung kalibriert. Da sich bei der feinen Teilung der Waage Erdanziehung und Umgebungstemperatur auf das Wiegeergebnis auswirken können empfehlen wir vor Inbetriebnahme und mindestens jährlich eine Benutzerkalibrierung, wie in der Anleitung beschrieben, vorzunehmen.

Wiegen (ON)

Nach dem Einschalten mit der „ON/OFF“- Taste erscheint zunächst „88888“ im Anzeigefeld. Bitte warten, bis die „0.0“ erscheint. Erst dann das Gewicht auflegen und den Gewichtswert ablesen.

Zuwiegen (TARE)

Leeren Behälter (bzw. 1. Gewichtsmenge) abwiegen und Waage durch Druck auf die „Z/T“- Taste wieder auf Null stellen. Behälter füllen (bzw. 2. Gewichtsmenge auflegen). Nur das zugewogene Nettogewicht wird angezeigt.

Abschalten (OFF)

Durch Drücken der „ON/OFF“- Taste. Automatisches Abschalten bei belasteter oder unbelasteter Waage nach etwa 1 Minute, sofern innerhalb dieser Zeit keine Gewichtsänderung erfolgt.

Umschalten der Gewichtseinheiten (MODE)

Die Waage kann das Gewicht in „g“, „oz“, „gn“ oder „ct“ anzeigen. Durch Drücken der „MODE“- Taste die gewünschte Gewichtseinheit wählen.

Zählen (C)

Nach der Wiegebereitschaft die Referenzstückzahl auflegen. Dann „C“- Taste drücken bis „C“ blinkend in dem Anzeigefeld erscheint. Durch Drücken der „MODE“- Taste die Referenzstückzahl (25; 50; 75 oder 100) wählen und dann erneut die „C“- Taste drücken. Die Zählfunktion ist nun aktiviert. Um in den Wiegemode zurückzukehren drücken Sie die „MODE“- Taste.

Benutzerkalibrierung

Falls erforderlich, kann die Waage nach kalibriert werden. Waage einschalten und auf „g“ einstellen. Die „MODE“- Taste so lange drücken bis „CAL“ in der Anzeige erscheint. „MODE“- Taste erneut drücken. Es erscheint zuerst blinkend „CAL“ und dann blinkend „200,0“ in der Anzeige. Jetzt ein 200g-Kalibriergewicht auflegen. Es erscheint zunächst „PASS“ und dann die normale Gewichtsanzeige „200,0“ +/- 1 Digit. Die Waage ist neu kalibriert.

Wenn die Kalibrierung fehlerhaft ist, muss der Kalibervorgang wiederholt werden.

WICHTIG: Die Waage darf während der Kalibrierung keinen Erschütterungen oder Luftströmen ausgesetzt sein!

Erklärung der Sonderzeichen

1. Einschalten

Nach dem Drücken der „ON/OFF“- Taste erscheinen zunächst alle Symbole. Sie können überprüfen, ob alle Segmente einwandfrei angezeigt werden. Die anschließende Null-Anzeige gibt die Wiegebereitschaft an.

2. Negative Gewichtsanzeige

Drücken Sie erneut die „Z/T“- Taste.

3. Überlast

Wenn ein aufgelegtes Gewicht schwerer als die Höchstlast der Waage ist, erscheint „O-Ld“ im Anzeigefeld.

4. Stromversorgung

Falls ein „L0“ erscheint, bedeutet dies, dass die Batterien erschöpft sind.

5. Fehlerhafte Kalibrierung

Sollte nach dem Einschalten der Waage „OUT 2“ im Display erscheinen, so muss eine Benutzerkalibrierung, wie in der Anleitung beschrieben, durchgeführt werden.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß EG-Richtlinie 90 / 384 / EWG. Hinweis: Außergewöhnliche elektromagnetische Einflüsse (Störsender in unmittelbarer Nähe) können den Anzeigewert beeinflussen. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß einsetzbar. Die Waage darf nicht im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden.

 So gekennzeichneten Produkte dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern werden gesondert als Elektroschrott in dafür vorgesehenen Einrichtungen gesammelt. Über die verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und die dafür vorgesehenen Einrichtungen gibt die örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung Auskunft.

Zeichenerklärung: Hg = Quecksilber; Cd = Cadmium; Pb = Blei

Genauigkeit

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß EU-Richtlinie 2014/31/EU. Jede Waage wird während des Fertigungsprozesses sorgfältig kalibriert und geprüft. Die Toleranz beträgt $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (Temperatur-Bereich $+5^\circ$ bis $+35^\circ$ C). Bei fehlerhaften Anzeigen aufgrund von Beschädigungen, Fehlbedienung bzw. Gerätefehler aller Art kann keine Haftung übernommen werden. Mangelschäden werden von der vorliegenden Garantie nicht umfaßt. Haftung besteht auch nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers bzw. Anwenders.

CZ: Návod k obsluze

Baterie

K váze jsou přiloženy dvě baterie AAA běžného typu, které je třeba vložit do vybrání pro baterie umístěného na spodní základní desce. Dbejte, prosím, označení plovování baterie.

Postavení váhy

Prosíme, dávejte pozor, aby stála váha vodorovně. Váha byla před dodávkou kalibrována. Protože může zemská přitažlivost a teplota okolního prostředí při jemné stupnici váhy negativně ovlivnit výsledek vážení, doporučujeme provést nejméně jednou v roce podle popisu v návodu kalibraci váhy.

Vážení (ON)

Po zapnutí prostřednictvím tlačítka „ON/OFF“ se nejprve objeví v zobrazovacím poli displeje „8888“. Prosíme, počkejte až se objeví „0.0“. Teprve poté vložte vážený předmět a odečtěte naměřenou hodnotu.

Dovažování (TARE)

Zvažte prázdnou nádobu (případně 1. váhové množství) a opětným stisknutím tlačítka „Z/T“ váhu zase nastavte na nulu. Nádobu naplňte (případně přidejte 2. váhové množství). Nyní se zobrazí čistá váha přidaného předmětu.

Vypnutí (OFF)

Stisknutím tlačítka „ON/OFF“. Automatické vypnutí váhy se zatížením i bez zatížení zhruba po 1 minutě, pokud během této doby nedojde ke změně zatížení.

Preplnání jednotek hmotnosti (MODE)

Váha může ukazovat hmotnost v g, oz, gn v ct. Pro nastavení požadované jednotky hmotnosti stiskněte tlačítko „MODE“.

Počítání (C)

Po přípravě k vážení položit na váhu referenční počet kusů. Potom stisknout tlačítko „C“ až se na displeji objeví blikající „C“. Stisknutím tlačítka „MODE“ zvolit referenční počet kusů (25; 50; 75 oder 100) a potom znova stisknout tlačítko „C“. Nyní funkce počítání aktivována. Pro návrat do režimu vážení stiskněte tlačítko „MODE“.

Uživatelské kalibrování

V případě, že je to zapotřebí je možné váhu ještě dodatečně kalibrovat. Váhu zapnout a nastavit na „g“. Stisknout tlačítko „MODE“ tak dlouho až se objeví na displeji „CAL“. Tlačítko „MODE“ stisknout znova. Nejdříve se objeví blikající zkratka „CAL“ a potom blikající hodnota „200,0“. Nyní položit na váhu kalibrační závaží 200 g. Nejdříve se objeví „PASS“ a potom normální zobrazení váhy „200,0“ +/- 1 Digit. Váha je nově kalibrovaná. V případě chybného kalibrování se musí celý postup kalibrace opakovat.

Důležité: Při kalibrování nesmí být váha vystavena otřesům nebo proudění vzduchu!

Vysvětlení zvláštních znaků

1. Spouštění

Po stisknutí tlačítka „ON/OFF“ se nejprve objeví na zobrazovacím poli displeje všechny symboly. Můžete překontrolovat, zda jsou všechny segmenty zobrazeny bez chyb. Následující zobrazení nuly označuje připravenost váhy k použití.

2. Negativní zobrazení hmotnosti

Stiskněte opět tlačítko „Z/T“.

3. Přetížení

Při přetížení váhy se objeví na ukazateli „O-Ld“.

4. Napájení proudem

Jestliže se objeví na displeji „Lo“, znamená to, že jsou vybité baterie.

5. Chybné kalibrování

V případě, že se po zapnutí váhy na displeji objeví „OUT 2“, pak se musí provést uživatelské kalibrování podle popisu v návodu.

Toto zařízení odpovídá požadavkům směrnice EG 90 / 384 / EWG. Upozornění: zobrazenou hodnotu mohou ovlivnit mimořádné elektromagnetické vlivy (rušící vysílač v bezprostřední blízkosti). Když rušivý vliv skončí, je výrobek možné opět použít k určenému účelu. Váha se nesmí používat v provozech podléhajících cejchování.

Přesnost

Tento přístroj splňuje požadavky EU-směrnice 2014/31/EU. Každá váha je během výroby starostlivě kalibrována a zkoušena. Tolerance činí $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (v rozsahu teplot $+5^{\circ}$ bis $+35^{\circ}\text{C}$). Při chybných údajích váhy v důsledku poškození, chybné obsluhy příp. vad přístroje jakéhokoli druhu nemůže být převzato žádné ručení. Škody v důsledku vad nejsou stávající garancí kryty. Ručení se také nevztahuje na ztracený zisk nebo jiné majetkové škody kupce příp. uživatele.

DK: Betjeningsvejledning

Batteri

Denne vægt leveres med to sædvanlige AAA batterier, som skal sættes i en batteriholder, der er anbragt på bundpladen. Vær venligst opmærksom på mærkningen for polaritet.

Opstilling af vægten

Vær venligst opmærksom på, at vægten står vandret. Vægten er blevet kalibreret før udlevering. Da jordens tiltrækning og den omgivende temperatur kan have indflydelse på vejeresultatet på grund af vægtens fine skala, anbefaler vi at gennemføre en brugerkalibrering, som beskrevet i vejledningen, inden igangsætning og mindst én gang om året.

Vejning (ON)

Når vægten er tændt med med „ON/OFF“ – knappen, vises der først „88888“ på displayfeltet. Vent venligst, indtil der vises et „0.0“. Først derefter burde vægten lægges på og vægtværdien aflæses.

Tillægsvejning (TARE)

Den tomme beholder (hhv.1. vægtmængde) afvejes og vægten nulstilles igen ved fornyet tryk på „Z/T“ – knappen. Beholderen fyldes (hhv. 2. vægtmængde lægges på). Der vises kun den tilførte nettovægt. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis vægten er belastet.

Afbrydelse (OFF)

Ved at trykke på „ON/OFF“ – knappen: Automatisk afbrydelse med vægten i belastet eller ubelastet stand efter cirka 1 minut, såfremt der ikke foretages en vægtændring inden for denne tid.

Omskiftning af vægtenheder (MODE)

Vægten kan vise vægten i „g“, „oz“, „gn“ eller „ct“. Ved at trykke på „MODE“ – knappen vælges den ønskede vægtenhed.

Tælling (C)

Når vægten er klar til vejning, lægges reference styktal på. Tryk så „C“- tasten indtil „C“ dukker blinkende op i visningsfeltet. Ved at trykke på „MODE“ – knappen, vælges referencestyktal (25; 50; 75 eller 100) og så trykkes der på ny på „C“ – knappen. Tællerfunktionen er nu aktiveret. For at komme tilbage til vejemodusseren, skal De trykke „MODE“- tasten.

Brugerkalibrering

Hvis nødvendig, så kan vægten efterkalibreres. Tænd for vægt og indstil på „g“. Tryk „MODE“-tasten så længe, indtil „CAL“ dukker op i visningen. Tryk „MODE“-tasten påny. Først dukker blinkende „CAL“ op og så blinkende „200,0“ i visningen. Læg nu en 200g-kalibreringsvægt på. Først dukker „PASS“ og så den normale vægtvisning „200,0“ +/- 1 op. Digit. Vægten er nykalibreret. Når kalibreringen er fejlagtig, så skal kalibreringsforegangen gentages.

VIGTIGT: Under kalibreringen må vægten ikke udsættes for rystelser eller luftstrømninger!

Forklaring af specielle symboler

1. Tænding

Efter at have trykt på „ON/OFF“- knappen, vises der først alle symboler. Det kan kontrolleres, at alle segmenter vises på upåklageligt vis. Den efterfølgende nulvisning meddeler, at vægten er klar til vejning.

2. Negativ visning af vægt

Der trykkes igen på „Z/T“- knappen.

3. Overbelastning

Hvis en påsat vægt er tungere end vægtens tilladelige maksimalbelastning, vil der vises „O-Ld“ på displayfeltet.

4. Strømforsyning

Hvis der vises en „LO“, så betyder dette, at batterierne er tomme.

5. Forkert kalibrering

Hvis „OUT 2“ vises på displayet efter aktivering af vægten, skal der gennemføres en brugerkalibrering, som beskrevet i vejledningen.

Dette apparat er i overensstemmelse med kravene i henhold til EF-direktiv 90 / 384 / EØF. Henvisning: Usædvanlige elektromagnetisk påvirkning (støjsender i umiddelbar nærhed) kan påvirke den indikerede værdi. Når denne påvirkning ophører, kan produktet igen anvendes normalt. Vægten må ikke bruges inden for justeringspligtig handel.

Nøjagtighed

Apparatet opfylder kravene i EF-direktiv 2014/31/EU. Hver enkelt vægt er kalibreret og afprøvet under fremstillingsprocessen. Tolerancen udgør $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (temperaturområde $+5^\circ$ til $+35^\circ$ C). Ansvert fralægges i tilfælde af forkert visning som følge af beskadigelse, fejlbetjening hhv. apparatfejl af hvilken som helst art. Mangelskader er ikke omfattet af nærværende garanti. Ansvar for tabt avance eller andre økonomiske skader kan køberen hhv. brugeren heller ikke gøre gældende.

ES: Instrucciones de uso

Batería

La balanza viene equipada con dos baterías AAA que deben introducirse en el compartimento de la batería que se encuentra en la placa base. Tenga en cuenta las indicaciones de polaridad.

Colocación de la balanza

Asegúrese de que la balanza esté en posición horizontal. La balanza fue calibrada antes de su suministro. Debido a las divisiones muy finas de la balanza, las fuerzas de gravedad y la temperatura ambiente pueden influir en el resultado de la medición. Por eso recomendamos calibrar la balanza como se describe abajo antes de ponerla en funcionamiento y al menos una vez al año.

Peso (ON)

Tras encender la balanza con el interruptor "ON/OFF", la pantalla muestra en primer lugar "88888". Espere hasta que aparezca el "0.0". A continuación deposite el peso y lea el valor correspondiente.

Tara (TARE)

Pese un recipiente vacío (o bien la primera cantidad de pesado) y ponga la balanza de nuevo a cero volviendo a pulsar la tecla "Z/T". Llene el recipiente (o deposite la segunda cantidad de pesado). Ahora se mostrará únicamente el peso neto de tara.

Apagado (OFF)

Pulsando el interruptor "ON/OFF". La balanza, con peso o sin peso, se apaga automáticamente después de 1 minuto aproximadamente si el peso no ha sufrido variaciones durante ese periodo.

Cambiar entre las unidades de peso (MODE)

La balanza puede indicar el peso en "g", "oz", "gn" o bien "ct". Seleccione la unidad de peso deseada pulsando la tecla "MODE".

Cómputo (C)

Cuando la balanza esté lista, deposite el número de piezas de referencia. Pulsar después la tecla "C" hasta que aparezca un "C" intermitente en el visor. Seleccione el número de piezas de referencia (25, 50, 75 ó 100) pulsando la tecla "MODE" y vuelva a pulsar a continuación la tecla "C". El modo cómputo está ahora activo. Pulsar la tecla "MODE" para volver al modo pesaje.

Calibración por parte del usuario

En caso necesario, la balanza puede volver a calibrarse. Ponga la balanza en marcha y elija la unidad de medida "g". Pulse la tecla "MODE" y manténgala pulsada hasta que aparezca "CAL". Vuelva a pulsar la tecla "MODE". Aparecerá primero "CAL" intermitente y a continuación "200,0". Ahora deposite un peso calibrado de 200g y espere hasta que la pantalla muestre primero "PASS" y a continuación la indicación normal de peso "200,0" +/- una división. La balanza ha sido nuevamente calibrada. Si la calibración ha sido defectuosa debe repetirse el proceso de calibración.

Importante: Durante el proceso de calibración, la balanza no puede estar expuesta a temblores o corrientes de aire.

Explicación de los caracteres especiales.

1. Encendido

Tras pulsar la tecla "ON/OFF" aparecen en primer lugar todos los símbolos. Ahora puede comprobar si todos los segmentos se muestran correctamente. El valor cero que se muestra a continuación indica que la balanza está lista para el uso.

2. Peso negativo

Vuelva a pulsar la tecla "Z/T".

3. Sobrecarga

Si el peso depositado es mayor que la carga máxima de la balanza, la pantalla mostrará "O-Ld".

4. Suministro de corriente

Si la pantalla muestra "LO", significa que se han agotado las baterías.

5. Calibración defectuosa

En caso de que al encenderse la balanza apareciera "OUT 2" en la pantalla, se deberá ejecutar una calibración por el usuario como indicado arriba.

Este aparato cumple con los requisitos de la directiva europea 90 / 384 / EWG. Advertencia: El valor indicado puede verse afectado por influencias electromagnéticas excepcionales (emisora interferente en las proximidades). Una vez concluida la interferencia, el producto puede volver a emplearse de forma preceptiva. La balanza no puede utilizarse en situaciones que requieran una calibración oficial.

Precisión

Este instrumento cumple con las exigencias de acuerdo a la directiva EG 2014/31/EU. Cada balanza es calibrada y revisada concienzudamente durante el proceso de fabricación. La gama de tolerancia es de $\pm 0,5\% \pm 1$ dígito (la gama de temperatura es de +5° a +35° C). No se asume responsabilidad alguna en caso de indicaciones erróneas, que se deben a daños, un manejo falso, o sea defectos de instrumento de cualquier tipo. La presente garantía no incluye daños en defecto. No se asume tampoco responsabilidad alguna en caso de pérdidas de ganancia u otros daños patrimoniales de la parte compradora, o sea del usuario.

FI: Käyttöohje

Paristo

Vaa'an mukana toimitetaan kaksi tavallista AAA-paristoa, jotka tulee panna laitteen pohjalevyssä olevaan paristolokeroon. Huomioi paristojen napaisuusmerkinnät.

Vaa'an paikan valinta

Huolehdi siitä, että vaaka asetetaan vaakatasoon. Vaaka on kalibroitu ennen toimitusta. Koska maan vetovoimalla ja ympäristön lämpötilalla saattaa olla vaikutusta punnitustulokseen vaa'an hienojakoisen asteikon vuoksi, suosittelemme, että suoritat tässä käyttöohjeessa tarkemmin selostetun käyttäjäkalibroin- nin ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa.

Punnitus (ON)

Kun laite kytetään päälle „ON/OFF“ – näppäimellä, tulee näyttöön ensin „88888“. Odota, kunnes näytössä näkyy „0.0“. Vasta sitten voit asettaa painon vaa'alle ja lukea painon näytöstä.

Lisäpunnitus (TARE)

Punnitse tyhjä astia (tai 1. painomääärä) ja nollaa vaaka jälleen painamalla „Z/T“-näppäintä uudelleen. Täytä astia (tai aseta 2. painomääärä vaa'alle). Näyttöön tulee ainoastaan lisättyn nettopaino.

Katkaisu (OFF)

Painamalla „ON/OFF“-näppäintä. Automaattinen kuormitettu tai kuormittamattoman vaa'an katkaisu tapahtuu noin 1 minuutin kuluttua, mikäli tänä aikana ei tapahdu painonmuutosta.

Painoyksikköjen vaihtokytkentä (MODE)

Vaaka voi näyttää painon yksikköinä „g“, „oz“, „gn“ tai „ct“. Valitse haluamasi painoyksikkö painamalla „MODE“-näppäintä.

Laskeminen (C)

Punnitusvalmiuden jälkeen asetetaan viitelukumääärä vaa'alle. Paina sitten „C“-painiketta niin kauan, kunnes „C“ vilkkuu näyttökentässä. Valitse viitelukumääärä (25; 50; 75 tai 100) painamalla „MODE“-näppäintä ja paina sitten uudelleen „C“-näppäintä. Laskintoiminto on nyt aktivoitu. Voit palata punnitustilaan painamalla „MODE“-painiketta.

Käyttäjän tekemä kalibrointi

Vaaka voidaan tarvittaessa kalibroida jälkikäteen. Kytke vaaka päälle ja valitse „g“. Paina „MODE“- painiketta niin kauan, kunnes „CAL“ ilmestyy näyttöön. Paina „MODE“-painiketta uudelleen. Näytössä vilkkuu ensin „CAL“ ja sen jälkeen „200,0“. Aseta vaa'alle 200 g:n kalibrointipaino. Näyttöön ilmestyy ensin „PASS“ ja sen jälkeen normaali painon näyttö „200,0“ +/- 1 numero. Vaaka on nyt kalibroitu. Jos kalibrointi on virheellinen, se täytyy suorittaa uudelleen. TÄRKEÄÄ: vaakaa ei saa altistaa tärinälle tai ilmavirtaukselle kalibroinnin aikana!

Erikoismerkkien selitys

1. Käynnistys

Kun painat „ON/OFF“-näppäintä, niin näyttöön tulevat ensin kaikki merkit. Voit tarkistaa, tulevatko merkkien kaikki lohkot moitteettomasti näkyville. Seuraavaksi ilmestyvä nollanäyttö ilmoittaa vaa'an olevan valmis käytettäväksi.

2. Kielteinen painonäyttö

Paina uudelleen „Z/T“-näppäintä.

3. Ylikuormitus

Jos vaa'alle asetettu paino on suurempi kuin vaa'an kuormitettavuus, niin näyttöön tulee „O-Ld“.

4. Virransyöttö

Mikäli näyttöön tulee „LO“, niin tämä tarkoittaa sitä, että paristot ovat tyhjentyneet.

5. Virheellinen kalibrointi

Jos vaa'an päällekytkennän jälkeen näyttöön tulee „OUT 2“, niin täytyy suorittaa tässä käyttöohjeessa selostettu käyttäjäkalibrointi.

Tämä laite vastaa EY-direktiivin 90 / 384 / sisältämiä vaatimuksia. Viite: Poikkeukselliset sähkömagneettiset ilmiöt (häirintää välittömässä läheisyydessä) saattavat vaikuttaa näytettyyn arvoon. Kun häirintä on poistettu, tuotetta voidaan jälleen käyttää sen käyttötarkoitukseen. Vaakaa ei saa käyttää vakautusvelvollisuuden alaiseen käyttöön.

Tarkkuus

Tämä laite vastaa EY-direktiivissä 2014/31/EU esitettyjä vaatimuksia. Jokainen vaaka kalibroidaan ja tarkastetaan huolellisesti valmistusprosessin aikana. Toleranssin määrä on $\pm 0,5\% \pm 1$ numero (lämpötila-alue $+5^\circ - +35^\circ$ C). Emme voi ottaa mitään takuuta vääristä näytöistä, jotka aiheutuvat vahingoittumisesta, virheellisestä käytöstä tai kaikenlaatuista laitevirheistä. Tämä takuu ei kata puutteellisuusvaurioita. Emme myöskään otta vastuuta menetetyistä liikevoitosta tai muista ostajan tai käyttäjän kärsimistä omaisuusvahingoista.

FR: Mode d'emploi

Piles

Deux piles standard AAA sont livrées avec le produit. Mettre les piles en place dans le compartiment prévu sur le fond l'appareil. Veuillez tenir compte de l'indication de polarité.

Conditions d'utilisation

Assurez-vous que la balance soit bien horizontale. La balance a été calibrée avant livraison. Vu la finesse des divisions, les conditions de gravitation et de température locales peuvent avoir une influence sur la mesure et nous conseillons de calibrer la balance avant utilisation ainsi qu'au moins une fois par an en procédant comme indiqué ci-dessous.

Pesage (ON)

Après la mise en service par la touche « ON/OFF » le symbole « 88888 » est affiché sur l'écran de visualisation. Attendre la remise à « 0.0 » avant de poser la charge et de lire le poids indiqué.

Tare (TARE)

Mettre le récipient (ou la première partie à peser) et remettre à zéro par pression de la touche « Z/T ». Remplir le récipient (ou ajouter la 2ème partie à peser). Seul le poids net rajouté est indiqué.

Mise hors service (OFF)

Presser la touche « ON/OFF ». Une mise hors service automatique est effectuée que la balance soit chargée ou non après environ 1 minute si la charge n'est pas modifiée entre temps.

Commutation de l'unité de mesure (MODE)

La balance peut mesurer la charge en g, oz, gn ou ct. Choisir l'unité requise par pression de la touche « MODE ».

Comptage (C)

Après la mise en service, déposer la quantité de référence. Presser ensuite la touche « C » jusqu'à l'affichage de « C » clignotant sur le viseur. Choisir alors la quantité de référence (25, 50, 75 ou 100) par pression de la touche « MODE » et presser ensuite à nouveau la touche « C ». La fonction de comptage est maintenant activée. Appuyez la touche « MODE » pour retourner au mode de pesage.

Calibrage par l'utilisateur

En cas de besoin la balance peut être ré-calibrée. Veuillez mettre la balance en service et choisir l'unité de mesure « g ». Appuyer la touche « MODE » jusqu'à l'affichage de « CAL ». Appuyer à nouveau sur la touche « MODE », « CAL » clignote suivi de l'indication 200,0. Placer alors un poids calibré de 200g sur la balance. « PASS » est affiché suivi de l'indication normale du poids « 200,0 » +/- une division. La balance est maintenant ré-calibrée.

Si le calibrage ne s'effectue pas correctement, veuillez répéter les opérations.

Attention : La balance ne doit pas être soumise à des vibrations ou des courants d'air pendant le calibrage.

Symboles affichés

1. Mise en marche

Après pression de la touche « ON/OFF », tous les symboles apparaissent sur l'écran. Vous pouvez contrôler si tous les segments sont bien lisibles. L'indication zéro qui suit signale que la balance est prête à l'usage.

2. Valeur négative

Appuyez à nouveau sur la touche « Z/T »

3. Surcharge

Si le poids chargé est supérieur à la capacité de la balance le symbole « O-Ld » apparaît sur l'écran de visualisation.

4. Alimentation

L'indication « LO » signale que les piles sont déchargées.

5. Erreur de calibrage

Si le message « OUT 2 » est indiqué à la mise en service, veuillez procéder à un calibrage utilisateur comme indiqué plus haut.

Cet appareil correspond aux exigences de la norme 90 / 384 / EWG. Remarque: Des conditions électromagnétiques extrêmes, par exemple une émission radio à proximité immédiate, peuvent influencer la valeur affichée. Une fois l'influence parasite terminée, le produit peut être de nouveau utilisé de manière conforme. La balance ne doit pas être utilisée à des fins nécessitant un calibrage officiel.

Précision

L'appareil est conforme aux prescriptions européennes 2014/31/EU. Chaque appareil est calibré et vérifié soigneusement à la production. La tolérance est de 0,5% +/- une division (température entre +5 et 35°C). Aucune responsabilité n'est engagée par une indication erronée due à un endommagement, mauvaise utilisation ou défaut de fonctionnement de toute sorte. Les préjudices consécutifs ne sont pas couverts par la garantie ci-jointe. La responsabilité n'est également pas engagée en cas de manque à gagner ou de tout autre préjudice financier occasionné à l'acheteur ou à l'utilisateur.

GB: Operating Instructions

Battery

Two AAA batteries are included. Insert batteries into the battery compartment in the manner indicated on the base plate. Please note polarity marking.

Positioning the scales

Please ensure that the scales is in a horizontal position. The scales was calibrated before delivery. The scales has very precise divisions and its' weighing result is sensitive to gravity and to the temperatures. For this reason we recommend a user calibration before use and at least once a year. Please read the instructions.

Weighing (ON)

After switching on the scales with the „ON/OFF“ key, „88888“ appears in the display. Please wait until „0.0“ appears. Then place the weight on to the scales and read off the weight.

Net weighing (TARE)

Place an empty container (i.e. first weight) on to the scales and then subtract this weight by pressing the „Z/T“ key until zero appears. Fill the container (i.e. add second weight to the scales). Only the additional weight is indicated in the display.

Switch off (OFF)

Press the key „ON/OFF“ until the display disappears. Automatic switch-off will occur after approx. 1 minute, if no change of weight occurs in this time.

Switching the weight (MODE)

The scales can show the weight in „g“, „oz“, „gn“ or „ct“. One chooses the weight unit by pressing the „MODE“ key.

Counting (C)

When the scales is ready for weighing, place the reference amount on the scales. Press then the „C“-key until „C“ is shown flashing on the display. By pressing the „MODE“- key, choose the reference amount (25; 50; 75 or 100) and then press the „C“- key again. The counting mode is now activated. Press „MODE“ to return to the weighing mode.

User Calibration

If needed, the scales can be recalibrated. The scales should be switched on and the measuring unit should be set to „g“. Press the „MODE“-key until „CAL“ appears on the display. Press the „MODE“- key again until first „CAL“ and then „200,0“ is shown flashing on the display. Place now a 200g-calibration weight on the scales, and wait until „PASS“ and then the normal weight „200,0“ +/- 1 digit are shown on the display. The scales is now recalibrated. The calibration process should be repeated If the calibration was incorrect.

Important: The scales should not experience any vibrations or wind change during the calibration process!

Explanation of the special symbols

1. Switching on

After pressing the „ON/OFF“- key all symbols appear. You can check whether all segments are clearly shown on the display. Zero indicates that the scales are ready for operation.

2. Negative weight value

Press the „Z/T“- key again.

3. Overload

If the weight is heavier than the maximum load of the scales, „O-Ld“ appears in the display.

4. Energy Supply

If „L0“ appears in the display, this means that the batteries need to be changed.

5. Faulty Calibration

If „OUT 2“ appears in the display, then one has to recalibrate the scales according to the instructions.

This device corresponds to the requirements stipulated in the EC-directives 90 / 384 / EEC. Note: Extreme electromagnetic influences e.g. radio unit in the immediate vicinity may affect the displayed values. Once the interference has stopped, the product can once again be used normally. The scales is not legal for trade.

Precision

This device corresponds to requirements stipulated in 2014/31/EU. Every scale has been carefully calibrated and controlled during the production process. The tolerance is $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (at Temperatures between +5° and +35° C). Incorrect display values due to damage attributable to improper handling, mechanical damage or malfunction is exempt from liability. Damages due to faults are also exempt from the guarantee. No liability is accepted for consequential damages or losses by the buyer or the user.

HU: Használati utasítás

Elem

A mérleghez kettő darab, kereskedelmi forgalomban kapható AAA elem tartozik, melyeket az alul elhelyezkedő elemrekeszbe helyezzen be. Kérjük, figyeljen a pólusjelzésre!

A mérleg telepítése

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a mérleg vízszintesen álljon. A mérleget a kiszállítás előtt kalibráljuk. Mivel a tömegvonzás és a környezeti hőmérséklet, a mérleg osztásainak finomságától függően hat a mért értékek pontosságára, ezért a használatbavétel előtt illetve legalább évente javasoljuk a használati utasításban leírtak szerinti, felhasználó általi kalibrálás elvégzését.

Mérés (ON)

A „ON/OFF”- gombbal történő bekapcsolást követően először „88888” látható a kijelzőn. Kérjük, várjon, amíg a „0.0” megjelenik. Csak ezután helyezze rá a súlyt és olvassa le a súlymennyiséget.

Hozzámérés (TARE)

Mérje le az üres tartályt (ill. az 1. mérőrendű mennyiséget), majd állítsa a mérleget az „Z/T”- gomb újból megnyomásával ismét nullára. Töltsé meg a tartályt (ill. tegye hozzá a 2. mérőrendű súlyt). Csak a hozzáadott mennyiség súlya kerül kijelzésre.

Lekapcsolás (OFF)

A „ON/OFF” gomb megnyomásával. Automatikus kikapcsolás terhelt, vagy üres mérleg esetén kb. 1 perc után, amennyiben ezen idő alatt nem történik súlyváltozás.

A súlymérték átváltása (MODE)

A mérleg a súlyt a következő mértékegységekben képes mutatni: g, oz, gn vagy ct. A „MODE”- gomb megnyomásával válassza ki a kívánt súlymértéket.

Darabszámlálás (C)

A mérés megkezdéséhez tegye a mérlegre a referenciadarabokat. Ezután nyomja meg a „C” gombot, amíg a „C” el nem kezd villogni a kijelzőn. A „MODE” gomb megnyomásával válassza ki a referenciadarabok számát (25; 50; 75 vagy 100), majd nyomja meg ismét a „C” gombot. A darabszámlálás funkciót ezzel aktiválta. A súlyméréshez a „MODE” gomb megnyomásával térhet vissza.

Felhasználó általi kalibrálás

Amennyiben szükséges, újrakalibrálhatja a mérleget. Kapcsolja be a mérleget és állítsa „g”-re. Addig nyomja a „MODE”- gombot, amíg a „CAL” felirat megjelenik. Majd nyomja meg ismét a „MODE” gombot. Ekkor a kijelzőn villog a „CAL” majd utána a „200,0”. Most helyezzen rá egy 200g-os kalibrálósúlyt. Ekkor először a „PASS” felirat jelenik meg, majd a normál súlykijelző „200,0” +/- 1 számjegy eltéréssel. A mérleget újra kalibrálta. Amennyiben a kalibrálás hibás, úgy a kalibrálást meg kell ismételnie.

Fontos: a mérleget kalibrálás közben tilos rázkódásnak vagy légáramlatnak kitenni!

A speciális kijelzések magyarázata

1. Bekapcsolás

Az „ON/OFF”- gomb megnyomása után először minden szimbólum megjelenik. Ellenőrizni tudja, hogy minden szegmens kifogástalanul kijelzsre kerül-e. Az ezt követő nulla kijelzés a méréskés zültséget mutatja.

2. Negatív súlykijelzés

Nyomja meg ismét az „Z/T”- gombot.

3. Túlterhelés

Ha a felhelyezett súly nagyobb a mérleg legmagasabb súlyánál, akkor a kijelzőmezőben megjelenik az „O-Ld” felirat.

4. Áramellátás

Amennyiben a kijelzőn a „Lo” jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elemek lemerülték.

5. Hibás kalibrálás

Amennyiben a mérleg bekapcsolása után megjelenik az „OUT 2” a kijelzőn, úgy a használati utasításban leírtak szerinti, felhasználó általi kalibrálást kell elvégznie.

Ez a műszer megfelel a 90 / 384 / EWG követelményeinek. A szokásostól eltérő elektromágneses befolyások (zavaró hatások a közvetlen környezetből) befolyásolhatják a kijelzett értéket. A káros hatások megszűnése után a termék ismét rendeltetésszerűen használható.

Pontosság

Ez a készülék megfelel az EU-Irányelv 2014/31/EU -én alapuló követelményeknek. A gyártási folyamat során minden mérleget gondosan kalibrálnak és ellenőriznek. A toleranciaérték $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (a hőmérsékleti terület $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+35^{\circ}\text{C}$ -ig). Rongáláson, hibás kezelésen alapuló, illetve bármely műszerhiba miatti hibás kijelzsre nincsen szavatosság. Hiánykárokat a szóban forgó garancia nem foglal magában. Felelősségvállalás nem áll fenn elmaradt haszon vagy egyéb vagyoni kár miatt sem a vásárlóval, illetve használóval szemben.

IT: Istruzioni d'uso

Batterie

La bilancia è compresa di tre pile mini stilo di due AAA che devono essere inserite osservando la corretta polarità nello scomparto situato sul lato inferiore della bilancia.

Posizionamento della bilancia

Assicurarsi che la bilancia sia in posizione orizzontale. La bilancia è stata calibrata prima della consegna. Tuttavia, sia la gravitazione terrestre, che la temperatura ambiente possono influenzare il risultato di pesatura di questa bilancia con divisione fine. Consigliamo per cui di effettuare una ricalibrazione da parte dell'utente prima della messa in servizio e almeno una volta all'anno, come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Pesare (ON)

Azionare la bilancia premendo il tasto „ON/OFF“, la scritta „88888“ appare sul display. Attendere fino quando sul display viene visualizzato lo „0.0“. Posizionare l'oggetto da pesare sulla piattaforma di carico e determinarne il peso.

Tara (TARE)

Pesare il contenitore vuoto (ovvero la prima quantità da pesare) e azzerare nuovamente la bilancia premendo il tasto „Z/T“. Riempire il contenitore (ovvero aggiungere la seconda quantità da pesare). Verrà visualizzato solo il peso netto della quantità aggiuntiva.

Spegnimento (OFF)

Per spegnere azionare il tasto „ON/OFF“. La bilancia si spegne automaticamente, indipendentemente dal fatto che sia carica o meno, se nell'arco di 1 minuto circa non viene registrata alcuna variazione di peso.

Commutare le unità di peso (MODE)

La bilancia è in grado di indicare il peso in „g“, „once“, „gn“ oppure „ct“. Impostare l'unità di misura desiderata premendo il tasto „MODE“.

Contapezzi (C)

A bilancia pronta per l'uso, posizionare sulla piattaforma di carico il numero di unità di riferimento. Poi tenere premuto il tasto „C“, fino a quando sul display inizia a lampeggiare la lettera „C“. Premere quindi il tasto „MODE“ per impostare il numero di unità di riferimento desiderato (25; 50; 75 oppure 100) e confermare la scelta premendo nuovamente il tasto „C“. La funzione contapezzi è ora attivata. Per tornare al modo pesatura premere il tasto „MODE“.

Calibrazione utente

Se necessario, la bilancia può essere ricalibrata. Accendere la bilancia e regolarla su „g“. Tenere premuto il tasto „MODE“ fino quando sul display appare „CAL“. Premendo nuovamente „MODE“, sul display comincia a lampeggiare prima „CAL“, poi „200,0“. A questo punto, posizionare il peso di calibrazione da 200 g sulla piattaforma di carico. Sul display appare prima „PASS“, quindi „200,0“ +/- 1 cifra. La bilancia è ora ricalibrata. Qualora la ricalibrazione non abbia successo, ripetere l'operazione.

IMPORTANTE: durante la ricalibrazione la bilancia non deve essere esposta a scosse o a correnti d'aria.

Spiegazione simboli

1. Azionamento

Dopo aver premuto il tasto „ON/OFF“, il display visualizza inizialmente tutti i simboli disponibili. Ciò consente di verificare se tutti i segmenti vengono visualizzati correttamente. La successiva visualizzazione dello zero indica che la bilancia è pronta per la pesatura.

2. Visualizzazione di peso negativo

Azionare nuovamente il tasto „Z/T“.

3. Sovraccarico

Se sulla piattaforma di carico viene posizionato un peso maggiore alla portata massima della bilancia, sul display appare l'indicazione „O-Ld“.

4. Indicazione stato pile

Se sul display appare l'indicazione „L0“, significa che le batterie sono scariche.

5. Calibrazione non corretta

Se all'azionamento della bilancia sul display appare il messaggio „OUT 2“, deve essere effettuata una calibrazione procedendo come descritto alla voce „calibrazione utente“.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 90 / 384 / CEE. Avvertenza: forti campi elettromagnetici causati da varie fonti nelle dirette vicinanze possono influire sui valori visualizzati. In seguito all'eliminazione o alla riduzione delle sorgenti d'interferenza, il prodotto riprende a funzionare in modo conforme all'uso previsto. Questa bilancia non è uno strumento conforme alle norme di metrologia legale.

Precisione

Questo apparecchio è conforme alle esigenze previste dalla Direttiva 2014/31/EU. Ogni bilancia viene calibrata ed esaminata accuratamente durante la fase di produzione. La tolleranza è di $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (limiti di temperatura da + 5° fino a + 35° C). In caso di errori di indicazione in conseguenza di danneggiamento, uso inadeguato o avaria di qualsiasi tipo non si assume alcuna responsabilità. Danni in conseguenza di difetto dell'apparecchio non sono compresi nella garanzia. Anche per perdite di guadagno o altri danni finanziari del compratore o dell'utente non si assume responsabilità.

NL: Gebruiksaanwijzing

Batterij

De weger wordt geleverd inclusief twee normaal in de handel verkrijgbare AAA batterijen, die in het batterijenvak in de bodem dienen te worden aangebracht. S.v.p. op de juiste plaats van de + en - pool letten.

Opstellen van de weger

Let op, dat de weger horizontaal staat. De weger is vóór de uitlevering gekalibrerd. Omdat bij de nauwkeurigheid van deze weger aantrekking van de aarde en omgevingstemperatuur invloed kunnen hebben op het weegresultaat adviseren wij u echter voor ingebruikname en minstens jaarlijks een gebruikerskalibrering, zoals in de gebruiksaanwijzing omschreven, uit te voeren.

Wegen (ON)

Na het inschakelen met de "ON/OFF" knop verschijnt eerst "88888" in de display. S.v.p. wachten tot de "0.0" verschijnt. Dan pas de weger belasten en de gewogen waarde aflezen.

Netto wegen (TARRA)

Leeg bakje (resp. 1ste te wegen gewicht) afwegen en de weger d.m.v. opnieuw indrukken van de "Z/T" knop weer op nul zetten. Bakje vullen (resp. 2de te wegen gewicht afwegen). Uitsluitend het bijgekomen gewicht wordt zichtbaar.

Uitschakelen (OFF)

Door indrukken "ON/OFF" knop. Automatische uitschakeling vindt bij belaste of onbelaste weger na ca. 1 minuut plaats, als binnen deze tijd geen gewichtsverandering plaats vindt.

Omschakelen van de gewichtseenheden (MODE)

De weger kan het gewicht in "g", "oz", "gn" of "ct" aangeven. Door indrukken van de "MODE"- knop van eenheid wisselen en de gewenste gewichtseenheid kiezen.

Tellen (C)

Na het inschakelen va de weegschaal de referentiehoeveelheid op het weegplateau leggen. Dan de "C"-toets drukken tot "C" in het display knippert. Door het drukken van de "MODE" -toets de referentiehoeveelheid (25, 50, 75 of 100) kiezen en vervolgens opnieuw de "C"-toets drukken. De telfunctie is hiermee geactiveerd. Om in de weegmodus terug te gaan moet de "MODE"-toets gedrukt worden.

Kalibreren door de gebruiker

Indien gewenst kan de weegschaal gecalibreerd worden. Daartoe moet de weegschaal aangezet worden en op "g" ingesteld worden. Vervolgens moet zo lang de "MODE"-toets gedrukt worden tot "CAL" in het display verschijnt. Vervolgens opnieuw de "MODE"-toets drukken. Eerst knippert "CAL", daarna knippert "200,0" in het display. Nu wordt het 200 g calibratiegewicht op de weegschaal gelegd. Dan verschijnt eerst "PASS" en vervolgens de normale gewichtsindicatie "200,0" +/- 1 Digit. De weegschaal is nu nieuw gecalibreerd. Indien die calibratie niet correct verlopen is, moet het proces herhaald worden.
BELANGRIJK: Tijdens de calibratie moeten schokken en windstoten vermeden worden.

Verklaring van de bijzondere tekens

1. Inschakelen

Na het indrukken van de "ON/OFF" - knop verschijnen eerst alle symbolen. Zo kunt u controleren of alle segmenten van de display foutloos zichtbaar worden. De daarop volgende aanduiding nul geeft aan dat de weger klaar is voor gebruik.

2. Negatieve gewichtsaanduiding

Druk nogmaals op de "Z/T"- knop.

3. Overbelast

Als het te wegen gewicht zwaarder is dan het weegvermogen van de weger verschijnt "O-Ld" in de display.

4. Stroomvoorziening

Als "LO" verschijnt, betekent dit, dat de batterijen leeg zijn.

5. Foutieve kalibrering

Als na het inschakelen van de weger "OUT 2" in de display verschijnt, moet een gebruikerskalibrering, zoals in de gebruiksaanwijzing omschreven, worden uitge voerd.

Dit apparaat voldoet aan de eisen volgens EU-richtlijn 90 / 384 / EWG. Attentie: buitengewone elektromagnetische invloeden (stoorzenders in onmiddellijke omgeving) kunnen de aangegeven waarde beïnvloeden. Nadat de storende invloed beëindigd is kan de weger weer normaal worden gebruikt. De weger mag niet gebruikt worden als ijking verplicht is en is dus niet geschikt voor handelsdoeleinden.

Precisie

Dit apparaat voldoet aan de eisen overeenkomstig de EG-richtlijnen 2014/31/EU. Elke weegschaal wordt tijdens het productieproces nauwkeurig gecalibreerd en gecontroleerd. De tolerantie bedraagt $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (temperatuurbereik van $+5^{\circ}$ tot $+35^{\circ}$ C). Voor indicatifouten in verband met beschadigingen, verkeerde bediening resp. diverse gebreken aan het apparaat kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Schade die door een gebrek is ontstaan valt niet onder deze garantie. Voorts wordt elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten voor gederfde winst of andere vermogensschade die door de koper resp. gebruiker wordt geleden.

NO: Bruksanvisning

Batteri

Med vekten følger to kurante AAA batterier som legges inn i batterirommet på bunnplaten. Legg merke til kjennemerking av polaritet.

Oppstilling av vekten

Pass på at vekten står vannrett. Vekten ble kalibrert før den ble utlevert. På grunn av den fine inndelingen av vekten kan jordens tiltrekningskraft og omgivelses temperatur innvirke på veieresultatet. Vi anbefaler derfor at du foretar en brukerkalibrering før du tar vekten i bruk, og ellers minst én gang i året, slik dette er beskrevet i bruksveiledningen.

Veiing på (ON)

Etter innkopling med „ON/OFF“ – tasten vises først „88888“ i displayet. Vent til „0.0“ kommer til syne. Først deretter legger du på vekten og leser av vektverdien.

Tarering (TARE)

Vei tom beholder (hhv. 1. vektmengde) og nullstill så vekten igjen ved å trykke „Z/T“ – tasten på nytt. Fyll beholder (hhv. legg på 2. vektmengde). Kun den tarerte nettovekten vises i displayet.

Avkoppling (OFF)

Ved trykk på „ON/OFF“ – tasten. Automatisk avkopling ved belastet eller ubelastet vekt etter omtrent 1 minutt, såfremt det innen denne tiden ikke skjer noen vektendring.

Omkoppling av vektenhetene (MODE)

Vekten kan vise belasningen i „g“, „oz“, „gn“ eller „ct“. Ved å trykke på „MODE“ – tasten velger du den ønskede vektenhet.

Telle (C)

Etter at det er klart for veiing, legg du referansestykktallet. Deretter trykker du tasten „C“ inntil „C“ vises blinkende i displayet. Ved å trykke på „MODE“ – tasten velger du referansestykktallet (25; 50; 75 eller 100) og så trykker du på nytt „C“ – tasten. Tellefunksjonen er nå aktivert. For å komme tilbake til veiefunksjonen, trykker du på „MODE“ - tasten.

Brukerkalibrering

Ved behov kan vekten kalibreres. Skru på vekten og still inn på „g“. Trykk på „MODE“ - tasten så lenge til „CAL“ vises i displayet. Trykk en gang til på „MODE“ - tasten. I displayet vil du nå først se blinkende „CAL“ og deretter blinkende „200,0“. Legg nå på en kalibreringsvekt på 200 g. Først vil melingen „PASS“ komme opp og deretter den vanlige vektvisningen „200,0“ +/- 1 digit. Vekten er nå nykalibrert. Dersom det er feil i kalibreringen, må kalibreringen gjentas.

VIKTIG: Vekten må ikke utsettes for vibrasjoner eller luftstrømninger under kalibreringen!

Forklaring av spesialtegn

1. innkopling

Etter å ha trykket på „ON/OFF“- tasten kommer først alle symboler til syne. Du kan kontrollere om alle segmenter vises feilfritt. Null-visningen i forbindelse med dette anviser at det er klart for veiing.

2. negativ vektvisning

Trykk på nytt „Z/T“ – tasten.

3. overlast

Hvis det legges på vekten en mengde som er tyngre enn vektens høyeste belastning, vises „O-Ld“ i displayet.

4. strømforsyning

Hvis det vises en „LO“, betyr dette at batteriene er utbrukt.

5. Feilaktig kalibrering

Dersom „OUT 2“ fremkommer på displayet etter at vekten er slått på, må du foreta en brukerkalibrering, slik dette er beskrevet i veilegningen.

Dette apparatet oppfyller kravene etter EF-direktiv 90 / 384 EØF. Henvisning: Usedvanlige elektromagnetiske påvirkninger (støysendere like i nærheten) kan påvirke visningsverdien. Etter at støypåvirkningen er over, kan produktet igjen bruker i henhold til bestemmelser. Det er ikke tillatt å bruke vekten i kalibreringspliktig handel.

Nøyaktighet

Apparatet oppfyller kravene i EF-direktiv 2014/31/EU. Hver enkelt vekt er kalibrert og utprøvd under produksjonsprosessen. Toleransen utgjør $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (temperaturområde $+5^\circ$ til $+35^\circ$ C). Ansvar fraskrives i tilfelle av feil visning som følge av beskadigelse, feilbetjening hhv. apparatfeil av hvilken som helst art. Mangelskader omfattes ikke av denne garantien. Kjøper hhv. bruker kan heller ikke kreve ansvar for tapt fortjeneste eller andre økonomiske skader.

PL: Instrukcja obsługi

Bateria

Do wagi załączone są dwie, standardowe baterie AAA, które należy włożyć do przegrody znajdującej się na spodzie wagi. Prosimy przestrzegać oznakowanie prawidłowej biegunowości!

Ustawienie wagi

Prosimy zwrócić uwagę na to, aby waga stała poziomo. Przed dostawą waga została skalibrowana. Ponieważ na wynik ważenia z tak dokładnym pomiarem może mieć wpływ przyciąganie ziemskie jak i temperatura otoczenia, zalecamy skalibrowanie wagi przed jej uruchomieniem albo co najmniej raz do roku, jak zostało to opisane w instrukcji.

Ważenie (ON)

Po włączeniu przycisku „ON/OFF” najpierw w polu wyświetlacza pojawi się „88888”. Prosimy poczekać, aż ukaże się „0.0”. Dopiero wtedy położyć ciężar i odczytać zważoną wartość.

Doważanie (TARE)

Pusty pojemnik (względnie 1-ą ilość ważoną) zważyć i wagę poprzez ponowne naciśnięcie przycisku „Z/T” ustawić na pozycję zerową. Pojemnik napełnić (względnie położyć 2-ą ilość ważoną). Teraz pokazana zostanie tylko doważona waga netto.

Wyłączanie (OFF)

Przez naciśnięcie przycisku „ON/OFF”. Automatyczne wyłączanie podczas używania oraz nie używania wagi następuje po ok. 1 minutach, jeśli w tym czasie ciężar na wadze nie ulegnie zmianie.

Przełączanie jednostek wagi (MODE)

Waga może pokazywać ciężar w g, oz, gn albo ct. Poprzez naciśnięcie przycisku „MODE” wybrać daną jednostkę wagi.

Liczenie (C)

Po włączeniu wagi położyć ilość sztuk referencyjnych. Potem nacisnąć na przycisk „C” aż na wyświetlaczu zacznie migotać „C”. Poprzez naciśnięcie przycisku „MODE” wybrać ilość sztuk referencyjnych (25; 50; 75 albo 100) i ponownie nacisnąć przycisk „C”. Funkcja liczenia jest zaktywowana. Aby powrócić do trybu ważenia należy przycisnąć przycisk „MODE”.

Kalibracja przeprowadzona przez użytkownika

Jeśli jest to konieczne, wagę można skalibrować. Wagę włączyć i ustawić na „g”. Przycisk „MODE” tak długo przycisnąć, aż na wyświetlaczu ukaże się „CAL”. Przycisk „MODE” nacisnąć ponownie. Najpierw na wyświetlaczu migotać będzie „CAL” a następnie „200,0”. Teraz położyć 200g ciężaru kalibracyjnego. Wpierw ukaże się „PASS” a potem normalny wskaźnik ciężaru „200,0” +/- 1 Digit. Waga jest na nowo skalibrowana. Jeśli kalibracja jest błędna, proces kalibracji musi zostać powtórzony.

Ważne: Waga podczas kalibracji nie może być wystawiona na żadne wstrząsy lub prądy powietrza!

O wyjaśnieniu znaków szczególnych

1. Włączenie

Po przyciśnięciu „ON/OFF” można sprawdzić, czy wszystkie funkcje wagi funkcjonują bez zarzutu. Powinny się wyświetlić na ekranie wszystkie symbole po kolei. Dopiero po ukazaniu się 0 waga gotowa jest do pracy.

2. Zero

Powtórnie przycisnąć „Z/T”.

3. Przeciążenie

Jeśli nałożony ciężar jest cięższy od maksymalnego obciążenia wagi, pojawi się na wyświetlaczu „O-Ld”.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Jeśli na wskaźniku ukaże się „Lo” oznacza to, że baterie się wyczerpały.

5. Błędna kalibracja

Jeśli po włączeniu wagi na wyświetlaczu ukaże się „OUT 2”, to musi zostać przeprowadzona kalibracja użytkownika, jak zostało to opisane w instrukcji

Urządzenie odpowiada wymaganiom zawartym w przepisach EG 90 / 384 / EWG. Uwaga: Praca urządzenia może być zakłócona przez silne oddziaływanie fal elektromagnetycznych. Waga ta jest nie dopuszczona do użytku w handlu.

Dokładność:

Przyrząd ten jest zgodny z wymaganiami Wytycznych UE 2014/31/EU. W czasie procesu produkcyjnego każda waga jest pieczęciowicie kalibrowana i kontrolowana. Tolerancja wynosi $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (zakres temperatur od $+5^{\circ}$ do $+35^{\circ}$ C). Za błędne wskazania wynikające z uszkodzeń, niewłaściwej obsługi wzgl. wszelkiego rodzaju usterek przyrządu nie jest przejmowana żadna odpowiedzialność. Szkody wynikające z wad nie są objęte niniejszą gwarancją. Odpowiedzialność nie rozciąga się również na nieosiągnięte zyski lub inne szkody majątkowe kupującego wzgl. użytkownika.

PT: Instrução

Bateria

A balança vem com dois pilhas AAA à venda no mercado, que se colocam no respectivo compartimento situado na base. Respeite o desenho da polaridade.

Montagem da balança

Por favor, verifique se a balança está na horizontal. A balança vem calibrada de fábrica. Em virtude da graduação fina da balança, é possível que a pressão atmosférica e a temperatura do ambiente actuem sobre o resultado da pesagem. Por isso, recomendamos efectuar antes da colocação em serviço e uma vez por ano no mínimo uma calibração pelo usuário tal como foi descrito no manual de instruções.

Pesar (ON)

Após ligar a balança com o botão "ON/OFF", aparece logo "88888" no campo do indicador. Espere até aparecer o "0.0". Logo a seguir, coloque o peso e leia o valor do peso.

Pesagem cumulativa (TAR)

Pese os recipientes vazios (ou 1^a quantidade do peso) e volte a colocar a balança a zeros ao premir o botão "Z/T". Encha os recipientes (ou coloque a 2^a quantidade do peso). Apenas será indicado o peso líquido pesado.

Desligar (OFF)

Ao premir o botão "ON/OFF". A balança desliga-se automaticamente, com ou sem carga, aprox. 1 minuto depois, se não forem efectuadas alterações ao peso durante esse tempo.

Mudar as unidades de pesagem (MODE)

A balança pode apresentar o peso em "g", "oz", "gn" ou "ct". Ao premir o botão "MODE", escolha a unidade de pesagem pretendida.

Contagem (C)

Depois de o peso da balança estar operacional, coloque a unidade de referência. Depois prima o botão "C", até "C" aparecer intermitentemente no campo de visualização. Ao premir a tecla "MODE", seleccione o número da unidade de referência (20; 50; 75 ou 100) e volte a premir a tecla "C". A função de contagem encontra-se agora ativa. Para retornar ao modo de pesagem prima o botão "MODE".

Calibragem do utilizador

Se necessário, a balança pode ser calibrada posteriormente. Ligar a balança e configurar para "g". Premir o botão "MODE" até "CAL" aparecer no visor. Prima novamente o botão "MODE". Aparecem intermitentemente no visor primeiro "CAL" e depois "200,0". Agora coloque um peso de calibração de 200 g. Em seguida aparece "PASS" e depois a indicação de peso normal "200,0" +/- 1 dígito. A escala está recalibrada. Se a calibração falhar, é necessário repetir o processo de calibração.

IMPORTANTE: Durante a calibração, não submeter a balança a trepidações nem a correntes de ar!

Explicação dos símbolos especiais.

1. Ligá
Após premir o botão "ON/OFF", aparecem todos os símbolos. Pode verificar se todos os segmentos são apresentados na perfeição. O indicador zero ligado indica a operacionalidade da balança.

2. Indicador negativo do peso

Prima novamente a tecla "Z/T".

3. Sobrecarga

Se um peso aplicado for mais pesado do que a carga máxima da balança, aparece "O-Ld" no campo do indicador.

4. Alimentação

Se aparecer um "LO", significa que as pilhas estão gastas.

5. Erro de calibração

Se ao ligar a balança aparecerá "OUT 2" no display, deverá ser efectuada uma calibração pelo usuário tal como foi descrito no manual de instruções.

Este aparelho corresponde aos requisitos segundo a directiva CE 90/384/CEE. Nota: as influências electromagnéticas extraordinárias (emissor de jamming nas imediações) podem influenciar o valor do indicador. Após terminar a influência das interferências, o produto fica novamente operacional de forma adequada. A balança não pode ser utilizada na circulação de aferição obrigatória.

Precisão

Este aparelho corresponde aos pedidos 2014/31/EU conforme diretriz. Cada balança é calibrada cuidadosamente e testada durante o processo de produção. A tolerância chega a + 0,5% + 1 Dígito (área de temperatura +5° até +35°C). Não responsabilizamosos por defeitos como indicações erradas em base de danos, usos errados como também defeitos do aparelho de todo o tipo. Faltadanoss não são incluídos pela garantia presente. Não existe responsabilidade nem mesmo para lucros perdidos ou outros fortuna-danos do comprador como também do usuário.

RU: Инструкция по применению

Батарейка

К весам прилагаются две стандартные батарейки AAA, которые необходимо вставить в отсек для батареек на дне весов. Соблюдайте полярность!

Установка весов

Следите за тем, чтобы весы стояли горизонтально. Весы прошли калибровку перед поставкой. Поскольку при мелком делении шкалы весов на результат измерений могут влиять такие факторы, как притяжение земли и температура окружения, перед вводом в эксплуатацию, а затем не менее одного раза в год, мы рекомендуем осуществлять индивидуальную калибровку, как описано в инструкции.

Взвешивание (ON)

После включения кнопки „ON/OFF“ на дисплее появляется показание „88888“. Дождитесь, пока на экране появится показание „0.0“. Затем положите взвешиваемый предмет на весы, значение его веса при этом будет показано на дисплее.

Довешивание (TARE)

Взвесить пустую тару (или 1-ую часть груза) и установить весы снова на ноль повторным нажатием кнопки „Z/T“. Наполнить тару (или положить 2-ую часть груза). Индицируется только добавочный вес нетто.

Отключение (OFF)

Нажмите клавишу „ON/OFF“. Автоматическое отключение весов с грузом или без груза – примерно через 1 минуты, если за это время не меняется весовое значение.

Переключение единиц веса (MODE)

Весы показывают измерения в g, oz, gn или ct. Нажатием клавиши „MODE“ выбрать желаемую единицу веса.

Счет (C)

После готовности к работе положите контрольное количество. Затем нажмите на кнопку „C“, пока на дисплее не появится мигающее показание „C“. Путем нажатия кнопки „MODE“ выберите контрольное количество (25; 50; 75 или 100) и затем нажмите кнопку „C“. Функция счета теперь активирована. Для возвращения в режим взвешивания нажмите кнопку „MODE“.

Индивидуальная калибровка

При необходимости весы можно дополнительно откалибровать. Включите весы и настройте на „g“. Удерживайте кнопку „MODE“ нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится показание „CAL“. Снова нажмите на кнопку „MODE“. На дисплее сначала появится мигающее показание „CAL“, а затем „200,0“. Теперь положите на весы гирю в 200 грамм. На дисплее сначала появится показание „PASS“, а затем нормальное показание веса „200,0“ +/- 1 разряд. Весы теперь снова откалиброваны. При ошибке калибровки данный процесс необходимо повторить. Важно: При калибровке весы не должны подвергаться внешним сотрясениям и порывам ветра.

Примечания

1. Включение

При нажатии клавиши „ON/OFF“ сначала на дисплее высвечиваются все символы. Вы можете проверить, все ли символы высвечиваются без погрешностей. Показание нуля на дисплее означает готовность весов к эксплуатации.

2. Показание ниже нуля

Еще раз нажмите клавишу „Z/T“.

3. Перегрузка

Если груз превышает допустимую нагрузку весов, на дисплее высвечивается показание „O-Ld“.

4. Энергоснабжение

Если на дисплее высвечивается показание „Lo“, значит батарейки исчерпали свои ресурсы.

5. Неправильная калибровка

Если при включении весов на дисплее появляется показание „OUT 2“, необходимо провести калибровку, как описано в инструкции.

Прибор соответствует требованиям общеевропейских директив 90 / 384 / EWG. Указание: наличие сильного электро-магнитного поля (источник помех непосредственно рядом) может оказать воздействие на индицируемое значение. После исчезновения электро-магнитных помех изделие можно снова использовать согласно назначению. Весы не могут применяться в сферах, где предписано использование весов, прошедших проверку в палате мер и весов.

ТОЧНОСТЬ.

этот прибор соответствует требованиям стандартов EU-Richtlinien 2014/31/EU. все весы калибруются и проверяются на заводе. точность измерения +/- 0,5% +/- 1 цифра (при температурном диапазоне от +5° до +35°). Фирма не несет ответственности за неправильные показания весов, связанных с механическими повреждениями или неправильной эксплуатацией. В этом случае гарантия на весы не распространяется. Ответственность фирмы не распространяется также на повторяющиеся повреждения или потерю товара покупателем или пользователем.

SE: Driftinstruktion

Batterier

Vågen levereras med två vanliga AAA-batterier, som ska införas i batterifacket på bottenplattan. Observera polaritetsindikationen!

Vågens placering

Var noga med att vågen står på ett jämnt underlag. Vågen kalibrerades före leveransen. Eftersom den fina uppdelningen av vågens gravitation och omgivningstemperaturen kan påverka vågresultatet, rekommenderar vi att du före idrifttagning och minst 1 gång årligen gör en användarkalibrering, såsom beskrivs i instruktionerna.

Vägning (ON)

Efter påslagning med „ON/OFF“- knappen visar displayen till en början „88888“. Vänligen vänta, tills ”0,0“ visas. Först då kan vikten läggas på och vågen läsas av.

Tarering (TARE)

Väg den tomma behållaren (resp. 1:a mängden som ska vägas) och nollställ åter vågen genom att trycka på „Z/T“- knappen. fyll på behållaren (resp. lägg i den 2:a mängden som ska vägas). Nu visas endast nettovikten på den mängd som vägts sist.

Främkoppling (OFF)

Om man trycker på „ON/OFF“ – knappen kopplas vågen. Automatisk avstängning vid belastad eller obelastad våg efter ca 1 minuter, om ingen förändring av vikten sker.

Omkoppling av viktenheterna (MODE)

Vågen kan visa vikten i g, oz, gn eller ct. Välj önskad viktenhet genom att trycka på „MODE“ – knappen.

Räknefunktion (C)

Efter att våginställningen är klar, lägg på det antal objekt som ska vägas. Tryck sedan „C“-tangenten tills ett blinkande „C“ visas på displayen. Genom att trycka „MODE“-tangenten väljer du antalet (25; 50; 75 eller 100) och trycker sedan på nytt på „C“-tangenten. Räknefunktionen är då aktiverad. För att återgå till vägningssläget trycker du på „MODE“-tangenten.

Användarkalibrering

Vid behov, kan vågen efterkalibreras. Sätt på vågen och ställ in „g“. Tryck „MODE“-tangenten tills „CAL“ visas på displayen. Tryck sedan återigen på „MODE“- tangenten. Först visas ett blinkande „CAL“ och sedan ett blinkande „200,0“ på displayen. Placera nu en 200 g-kalibreringsvikt på vågen. Då visas först „PASS“ och sedan den normala viktnisningen „200,0“ +/- 1 siffra. Vågen är nu nykalibrerad. Om kalibreringen är felaktig, måste kalibreringsförfarandet upprepas. OBS! Utsätt inte vågen för skakningar eller luftströmmar under kalibreringen!

Förklaring av specialtecken

1. Påslagning

After tryck på „ON/OFF“- knappen visas först alla symboler. Du kan kontrollera om alla segment visas felfritt. Efterföljande „noll-indikering“ visar att vågen är klar att användas.

2. Displayen visar negativt värde

Tryck åter på „Z/T“- knappen.

3. Överlast

Om den vikt som har lagts på vågen väger mer än vågens maximilast visas „O-Ld“ på indikeringsfältet.

4. Strömförsörjning

Om „LO“ visas betyder detta att batteriet är slut.

5. Felaktig kalibrering

Om „OUT 2“ visas på displayen när vågen sätts på så måste en användarkalibrering, såsom beskrivs i instruktionerna, genomföras.

Denna apparat motsvarar kraven i EG-direktiv 90 / 384 / EWG. Information: Ovanliga elektromagnetiska inflytanden (störningssändare i omedelbar närbild) kan ha inflytande på det indikerade värdet. När störningen inte längre påverkar vågen kan den åter användas på avsett sätt.

Precision

Denna apparat överensstämmer med kraven enligt EG-direktiv 2014/ 31/EU. Varje våg kalibreras och kontrolleras noga under produktionsprocessen. Toleransen uppgår till $\pm 0,5\% \pm$ digit (temperaturområde $+5^\circ$ till $+35^\circ$ C). Vid felaktiga indikeringar på grund av skador, felaktig betjäning eller apparatfel av alla slag lämnar vi ingen garanti. Bristskador ingår inte i den föreliggande garantin. Vi ansvarar inte heller för köparens eller användarens förlorade vinst eller övriga förmögenhetsskador.

Sl: Navodilo za uporabo

Baterija

Tehtnici sta priloženi dve običajni bateriji tipa AAA, ki ju je treba vstaviti v predel za baterije na spodnji plošči. Upoštevajte označeno razporeditev polov!

Postavitev tehtnice

Poskrbite, da tehtnica stoji navpično. Tehtnica je bila tovarniško kalibrirana. Ker lahko pri najfinejšem tehtanju na rezultat meritve vplivata zemeljska težnost in temperatura okolice, priporočamo, da pred začetkom uporabe in nato najmanj enkrat letno opravite uporabniško kalibriranje, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Tehtanje (ON)

Po vklopu s tipko „ON/OFF“ se najprej na prikaznem polju prikaže „88888“. Počakajte, da se prikaže „0.0“. Šele nato na tehtnico položite blago in odčitajte vrednost.

Dotehtavanje (TARE)

Stehtajte prazno posodo (oz. 1. količino) in tehtnico s ponovnim pritiskom na tipko „Z/T“ ponovno nastavite na ničlo. Napolnite posodo (oz. položite nanjo 2. količino). Prikazana bo samo dotehtana neto teža.

Izklop (OFF)

Tehtnico izklopite s pritiskom tipke „ON/OFF“. Samodejen izklop v primeru obremenjene ali neobremenjene tehtnice po približno 1 minutah, če v tem času ne pride do spremembe obtežitve.

Preklop med enotami za težo (MODE)

Tehtnica lahko prikaze težo v g, oz, gn ali ct. S pritiskom na tipko „MODE“ izberite željeno enoto za prikaz teže.

Štetje (C)

Ko je tehtnica pripravljena na tehtanje, nanjo položite referenčno število kosov. Nato pritiskajte tipko „C“, dokler se na zaslonu ne prikaže utripajoč znak „C“. S pritiskanjem tipke „MODE“ izberite referenčno število kosov (25, 50, 75 ali 100) in nato ponovno pritisnite tipko „C“. Funkcija štetja je sedaj aktivirana. Za povratak v tehtalni način pritisnite tipko „MODE“.

Uporabniško kalibriranje

Po potrebi se lahko tehtnica tudi naknadno kalibrira. Vklopite tehtnico in jo nastavite na „g“. Pritiskajte tipko „MODE“, dokler se na zaslonu ne prikaže „CAL“. Ponovno pritisnite tipko „MODE“. Na zaslonu se najprej utripajoče prikaže „CAL“, nato pa utripajoče še „200,0“. Na tehtnico sedaj položite kalibrirno utež 200 g. Najprej se prikaže „PASS“, nato pa zaslon normalno prikazuje težo „200,0“ +/- 1 številka. Tehtnica je sedaj na novo kalibrirana. Če kalibriranje ni uspešno ali se pojavijo napake, je treba postopek kalibriranja ponoviti.

Važno: Tehtnice med kalibriranjem ne smete tresti, prav tako ne sme biti izpostavljena vetrnim tokovom!

Razlaga posebnih simbolov

1. Vklop

Po pritisku tipke „ON/OFF“ se najprej prikažejo vsi simboli. Tako lahko preverite, ali so vsi segmenti brezhibno prikazani. Ničelni prikaz nato prikazuje pripravljenost na tehtanje.

2. Negativni prikaz teže

Ponovno pritisnite tipko „Z/T“.

3. Preobremenitev

Če je teža na tehtnici večja kot največja maksimalna obremenitev tehtnice, se na zaslonu izpiše „O-Ld“.

4. Električno napajanje

Če se v prikaznem polju prikaže „Lo“, to pomeni, da so baterije že izrabljene.

5. Neuspešno kalibriranje

Če se po vklopu tehtnice na zaslonu prikaže „OUT 2“, je treba opraviti uporabniško kalibriranje, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Ta naprava ustreza zahtevam v skladu z direktivama ES 90 / 384 / EWG. Opozorilo: Izredni elektromagnetni vplivi (oddajniki za motenje v neposredni bližini) lahko vplivajo na prikazano vrednost. Po prenehanju motečih vplivov se izdelek zopet lahko uporablja v skladu z določili.

Natančnost

Ta naprava izpolnjuje zahteve direktiv ES 2014/31/EU. Vsaka tehtnica je med procesom izdelave skrbno kalibrirana in kontrolirana. Toleranca znaša ± 0,5% ± 1 Digit (temperaturno območje +5° do +35° C). Pri napačnem prikazu zaradi poškodb, napačnega upravljanja oz. kakršnihkoli napak naprave, jamstva ne moremo prevzeti. Pričujoča garancija ne obsega škode, povzročene zaradi okvar. Prav tako ne jamčimo za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo kupca oz. uporabnika.

SK: Návod na použitie

Batéria

Pri váhe sú priložené dve bežné batérie typu AAA, ktoré je potrebné vložiť do priečinka pre batérie na spodnej strane. Dbajte pritom na označenie polarity!

Postavenie váhy

Dbajte prosím na to, aby váha stála vodorovne. Váha bola pred dodaním kalibrovaná. Nakoľko pri jemnom členení váhy môže pôsobiť na výsledok váženia gravitačná sila a okolitá teplota, odporúčame pred uvedením do prevádzky a minimálne raz ročne uskutočniť kalibráciu zo strany používateľa, ako je popísané v návode.

Váženie (ON)

Po zapnutí prostredníctvom tlačidla „ON/OFF“ sa najskôr na zobrazovacom políčku objaví „88888“. Počkajte prosím, kým sa objaví „0.0“. Až potom položte objekt určený na váženie a prečítajte naváženú hodnotu.

Dovažovanie (TARE)

Odvážte prázdne nádoby (príp. 1. hmotnostné množstvo) a váhu vynulujte opäťovným stlačením tlačidla „Z/T“. Nádoby naplňte (príp. priložte 2. množstvo). Zobrazí sa len dodatočne priložená netto hmotnosť.

Vypnutie (OFF)

Stlačením tlačidla „ON/OFF“. Zaťažená alebo nezaťažená váha sa automaticky vypne po cca 1 minútach, ak sa v rámci tohto času už nezmení hmotnosť na váhe.

Prepnutie hmotnostných jednotiek (MODE)

Váha môže zobrazovať hmotnosť v g, oz, gn v ct. Požadovanú hmotostnú jednotku stlačte stlačením tlačidla „MODE“.

Počítanie (C)

Po pripravenosti na váženie položte referenčný počet kusov. Potom stlačte tlačidlo „C“, kým sa na zobrazovacom poli objaví blikajúce „C“. Stlačením tlačidla „MODE“ zvoľte referenčný počet kusov (25; 50; 75 alebo 100) a znova stlačte tlačidlo „C“. Funkcia spočítavania je teraz aktivovaná. Pre návrat naspäť do režimu váženia stlačte tlačidlo „MODE“.

Kalibrovanie používateľom

Ak je to potrebné, môže byť váha dodatočne kalibrovaná. Zapnite váhu a nastavte ju na „g“. Stláčajte tlačidlo „MODE“ tak dlho, kým sa na zobrazení objaví „CAL“. Opakovane stlačte tlačidlo „MODE“. Najskôr sa na zobrazovacom poli objaví blikajúce „CAL“ a potom blikajúce „200,0“. Teraz položte 200g kalibrovacie závažie. Najskôr sa objaví „PASS“ a potom normálne zobrazenie hmotnosti „200,0“ +/- 1 Digit. Váha je nanovo kalibrovaná. Ak bolo kalibrovanie chybné, je potrebné znova uskutočniť proces kalibrovania.

Dôležité upozornenie: Váhu počas kalibrácie nevystavujte otrásom ani prúdeniu vzduchu!

Vysvetlenie zvláštnych znakov

1. Zapnutie

Po stlačení tlačidla „ON/OFF“- sa najskôr zobrazia všetky symboly. Môžete skontrolovať, či sú všetky segmenty bezchybne zobrazené. Pripojená nula indikuje, že váha je pripravená na váženie.

2. Negatívne zobrazenie hmotnosti

Znova stlačte tlačidlo „Z/T“.

3. Preťaženie váhy

Ked' hmotnosť presiahne maximálne zaťaženie váhy, na displeji sa zobrazí „O-Ld“.

4. Napájanie

Ak sa na displeji zobrazí údaj „Lo“, znamená to, že batérie sú vyčerpané.

5. Chybné kalibrovanie

Ak sa po zapnutí váhy objaví na displeji „OUT 2“, je potrebné vykonať kalibráciu používateľom, ako je popísané v návode.

Tento prístroj zodpovedá požiadavkám smerníc EG 90 / 384 / EWG. Poznámka: Mimoriadne elektromagnetické efekty (rušivé vysielače v bezprostrednej blízkosti) môžu ovplyvniť údaj zobrazovaný na displeji. Po skončení rušenia je možné výrobok opäť v súlade s jeho určením používať.

Presnosť

Tento prístroj spĺňa požiadavky EU- smernice 2014/31/EU. Každá váha je počas výroby starostlivo kalibrovaná a skúšaná. Tolerancia činí $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (v rozsahu teplôt $+5^{\circ}\text{C}$ až $+35^{\circ}\text{C}$). Pri chybných údajoch váhy v dôsledku poškodenia, chybnej obsluhy príp. chýb prístroja akéhokoľvek druhu nemôže byť prevzatá žiadna záruka. Škody v dôsledku chýb nekryje jestvujúca garancia. Ručenie sa tiež nevztahuje na ušlý zisk alebo iné majetkové škody kupujúceho resp. užívateľa.



1611509.100C

JAKOB MAUL GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Fon: +49 (0)6063/502-100
Fax: +49 (0)6063/502-210
E-Mail: contact@maul.de
www.maul.de



Notice de conditionnement et d'élimination
Istruzioni di imballaggio e smaltimento
Опаковка и указание за изхвърляне

